

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Мебель бытовая "Агата"

Вешалка АТ-5

Габаритные размеры в мм,
800x16x200
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014



Ведомость деталей

| № | Ширина | Длина | Кол. |
|---|--------|-------|------|
| 1 | 200 | 800 | 1 |


| Ведомость комплектующих | | | |
|-------------------------|------|----------------------|------|
| № | Рис. | Наименование | Кол. |
| 1 | | Петля навесная малая | 2 |
| 2 | | Шуруп 3,5x16 | 4 |
| 3 | | Шуруп 4x70 | 2 |
| 4 | | Дюбель п/п 8x70 | 2 |
| 5 | | Крючок В-3 | 4 |
| 6 | | Шуруп 4x35 | 4 |

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Прикрутите петли навесные к детали 1 при помощи шурупов 3,5x16. Прикрутите крючки к детали 1 при помощи шурупов 4x35 (рис.1).

AT-5

Рис.1



AT-5