




Инструкция по сборке и эксплуатации мебели

СТОЛ С-611

Габариты: Ш.1200 x В.760x Г.600 мм



Универсальная сборка

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014










Уважаемые покупатели!

Рекомендуем доверить сборку Вашей мебели профессиональным сборщикам

Детализровка

№	Размеры, мм	Материал	Кол-во, ШТ
1	1200*600	ЛДСП 25 мм	1
2	709*90	ЛДСП 16 мм	2
3	709*90	ЛДСП 16 мм	1
4	709*90	ЛДСП 16 мм	1
5	306*544	ЛДСП 16 мм	1
6	250*532	ЛДСП 16 мм	1
7	248*532	ЛДСП 16 мм	1
8	150*250	ЛДСП 16 мм	1

Фурнитура

<p>С</p>  <p>Шпилька минификса x5</p>	<p>D</p>  <p>Головка минификса x5</p>	<p>H</p>  <p>Шуруп 3,5*16 x8</p>	<p>A</p>  <p>Евровинт 7*50 x5</p>	<p>X</p>  <p>Евровинт 7*70 x6</p>
<p>E</p>  <p>Заглушка минификса x5</p>	<p>Z</p>  <p>Ключ для конфирмата x1</p>	<p>B</p>  <p>Заглушка евровинта x11</p>	<p>P</p>  <p>Полкодержатель x4</p>	 <p>Инструкция по сборке x1</p>
<p>O</p>  <p>Шайба М6 x4</p>	<p>Y</p>  <p>Муфта М6 врезная x4</p>	<p>J</p>  <p>Винт М6*35 x4</p>	<p>F</p>  <p>Подпятник x4</p>	<p>W</p>  <p>Опора x1</p>
<p>L</p>  <p>Заглушка-пробка 5мм x1</p>	<p>U</p>  <p>Заглушка-пробка 8мм x12</p>			

Проверка комплектности и дефектов

При получении рекомендуем проверить мебель на предмет ее комплектности и внешних качественных признаков. Следует проверить наличие деталей по перечню деталировки, осмотреть их на отсутствие видимых дефектов, проверить наличие и комплектность фурнитуры.

При обнаружении видимых дефектов, просьба делать их фотофиксацию в упаковке.

При обнаружении нехватки фурнитуры, просьба также направлять фото этикетки, находящейся в упаковке с фурнитурой.

Общие условия эксплуатации и ухода за мебелью

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих и теплых помещениях, не подверженных перепадам температур, имеющих отопление и вентиляцию при температуре воздуха не ниже +10°C и не выше +40°C и относительной влажностью 45-75%. Существенные отклонения от указанных режимов приводят к значительному ухудшению потребительских качеств и повреждения мебели.

2. Запрещается устанавливать нагревательные приборы (печи, плиты, духовки, световые элементы и др.) рядом с фасадами, т.к. контакт с поверхностями или воздухом, температура которых превышает 80°C может привести к оплавлению, деформации и отслоению пластика ПВХ от основы фасада. Избегать повышенной влажности.

3. Во избежание выгибания и разбухания деталей из ЛДСП / МДФ следует оберегать их поверхность от длительного воздействия влаги. Недопустимо попадание на поверхности жидкостей, растворяющих пластики, пленку ПВХ (кислоты, растворитель, спирт, ацетон, бензин и др.).

4. Следует оберегать фасады от механических повреждений, которые могут быть вызваны воздействием твердых предметов, абразивных порошков.

5. Старайтесь нагружать навесные шкафы и выдвижные ящики равномерно, обеспечивая равновесие скользящих частей. Предметы на полках рекомендуется размещать по принципу: наиболее тяжелые – ближе к краям (стенкам ящика), более легкие ближе к центру. Помните о недопустимости статической вертикальной нагрузки для выдвижных ящиков из ЛДСП более 5 кг, на полки шкафов и столов – более 8 кг. При эксплуатации выдвижных ящиков и раздвижных дверей не прилагайте чрезмерных усилий.

6. Не допускается длительное воздействие прямых солнечных лучей, которое может привести к цветовым изменениям на поверхностях мебели или материале обивки.

7. После 6 месяцев эксплуатации мебели под нагрузкой может сложиться ситуация, когда некоторые механические детали, такие как петли, направляющие, замки и т.д., утратят оптимальную настройку, выполненную во время сборки и установки мебели. Смазка механических узлов со временем высыхает, теряет свои свойства. Подобные явления проявляются в затруднении и скрипе при открывании створок, механизмов раскладывания, механизмов выдвижения ящиков. В таких случаях не следует прилагать чрезмерные физические усилия, а необходимо выполнить своевременную регулировку петель или смазку подвижных частей механизмов специальными смазочными средствами. В процессе эксплуатации мебели резьбовые соединения следует периодически подтягивать.

8. От новой мебели может исходить естественный запах материалов, из которых она изготовлена. Запах может сохраняться в течение 3-4 недель с момента сборки. Для снижения интенсивности запаха рекомендуется протирать поверхности тканью, смоченной мягким моющим средством, вытирать чистой сухой тканью и проветривать помещение. Данные действия необходимо повторять 3 раза в день.

 При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.



Если Вы не уверены или сомневаетесь в сборке изделия самостоятельно, мы рекомендуем воспользоваться услугами профессионального сборщика мебели во избежание порчи компонентов изделия.

Вопросы или проблемы с товаром?

Звоните **8-800-505-75-71**

бесплатно по России

или пишете

info@compass-shop.ru

Дорогой покупатель! Мы благодарны, что Вы выбрали наш товар и надеемся, что Вы останетесь довольны. Если у Вас возникнут какие-либо вопросы или претензии по нашему товару, просим Вас связаться с нами для оперативной и бесплатной доставки деталей.

Для оформления рекламации и получения новых деталей, просим отправить на почту info@compass-shop.ru следующее:

- 1) Фото этикетки производителя, наклеенной на упаковке
- 2) Фото и номер бракованной детали согласно инструкции по сборке
- 3) Ваши контактные данные (ФИО, номер телефона, адрес доставки)

Телефон: **8-800-505-75-71** (звонок по России и Крыму бесплатный)

График работы фабрики: понедельник-пятница с 8:30 до 17:30, сб-вс выходные (МСК)


Желаем Вам хороших покупок! С уважением, мебельная фабрика «Компасс»

Гарантийные обязательства


Изготовитель гарантирует соответствие мебели требованиям ГОСТ 16371-2014, ГОСТ 19917-2014 при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации, хранения и сборки. Гарантийный срок эксплуатации изделия 24 месяца с момента приобретения продукции у продавца. Гарантии не распространяются на изделия, поврежденные при перевозке, а также при не соблюдении правил сборки, эксплуатации и хранения, изложенных в настоящей инструкции.

К сведению покупателя:

- Все виды деталей изображены схематично и могут отличаться от оригиналов.
- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.




В процессе сборки Вам понадобится:



1

С x5

У x4



Исполнение 1




Шпилька
минификса



Ключ №6


Муфта М6
врезная



2

С x5

У x4



Исполнение 2




Шпилька
минификса



Ключ №6

Муфта М6
врезная



3

A

x1

X

x6



A

Евровинт 7*70

Б

Евровинт 7*50

A

2

6

2

A

A

4

2

Б

3

A

4

A

x4



A

Евровинт 7*50


A

5



8

5

F






H




6

D




7

J




x4

O





x4

W



x1




8

P





x4


A1






A2



9




Исполнение 1 с полкой П-101






В детали 1 выполнены 12 технологических глухих отверстий для возможного крепления полки из серии Оптима. Если полка не будет устанавливаться, закройте неиспользуемые технологические отверстия заглушками-пробками 8 мм на последнем этапе сборки изделия.

Полка в комплект поставки стола не входит.

10



Исполнение 2 с полкой П-101




В детали 1 выполнены 12 технологических глухих отверстий для возможного крепления полки из серии Оптима. Если полка не будет устанавливаться, закройте неиспользуемые технологические отверстия заглушками-пробками 8 мм на последнем этапе сборки изделия.


Полка в комплект поставки стола не входит.

11

X x6




Исполнение 1
с полкой П-101




Евровинт 7*70

12

X x6




Исполнение 2
с полкой П-101




Евровинт 7*70

13

E  x5

B  x11

L  x1



14

