

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Мебель бытовая "Офис" Полка ОФ-50

Габаритные размеры в мм,
632x325x100

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014



Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	100	325	1
2	100	600	1
3	100	325	1
4	90	600	1
5	300	574	1

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Конфирмат 7x50	8
2		Заглушка конфирматная	8
3		Направляющие 300 мм	1
4		Винт М5х8	6
5		Шуруп 3,5х16	14
6		Шуруп 4х30	3
7		Уголок металлический	2

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. С помощью винтов М5х8 закрепите направляющие на деталях 1 и 3 (Рис.1). С помощью шурупов 3,5х16 закрепите ответные планки на детали 5.
2. Соедините детали 2 и 4 с деталью 1 при помощи конфирмат. Соедините деталь 3 с полученной конструкцией при помощи конфирмат (Рис.2).
3. Установите заглушки конфирмат.
4. При помощи шурупов 4х30 и уголков закрепите данную полку к столешнице.

Рис.1




Рис.2

