

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Мебель бытовая "Агата" Вешалка АТ-6

Габаритные размеры в мм,
800x16x1500
(длина; ширина; высота)
ГОСТ 16371-2014



Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	462	1500	1
2	462	1500	1
3	100	740	2


Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Крючок В-3	6
2		Шуруп 4x70	2
3		Дюбель п/п 8x60	2
4		Петля навесная малая	2
5		Шуруп 3,5x16	4
6		Шуруп 4x30	12
7		Шуруп 4x35	6

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Прикрутите петли навесные к детали 3 при помощи шурупов 3,5x16. Соедините детали 3 с деталями 1 и 2 при помощи шурупов 4x30. Прикрутите крючки к детали 1 и 2 при помощи шурупов 4x35 (рис.1).

АТ-6

Рис.1



АТ-6