

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.


Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя

Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ




Мебель бытовая "ДримСтар" Зеркало ДС-40

Габаритные размеры в мм,
675x60x800

(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014



Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	675	800	1

Ведомость комплектующих				
№	Рис.	Наименование	Кол.	
1		Дюбель п/п 10x50	2	
2		Крючок для навесов 55мм	2	

Лампочки в комплект поставки не входят

Рекомендованный порядок сборки изделия.

1. Разметьте стену с помощью карандаша и рулетки (Рис. 1). Просверлите два отверстия под дюбель. Вбейте два дюбеля и вкрутите крючки для навесов.
2. Навесьте зеркало. При необходимости выполните регулировку (Рис. 2).
3. Вкрутите лампочки.
4. Рекомендуется выбрать светодиодные лампочки с цоколем Е14, мощностью 3-5 Вт и цветовой температурой 4000-4200К (нейтральный белый свет) или 6200К (дневной свет).




Рис. 1




Рис. 2