

Рекомендации по эксплуатации

1. Мебель рекомендуется эксплуатировать в проветриваемом, сухом помещении с температурой воздуха не ниже 10С и относительной влажностью не более 70%.
2. Мебель, транспортируемую в условиях минусовой температуры, при установке в помещении следует немедленно протереть сухой мягкой тканью как снаружи, так и внутри.
3. Мебель должна быть защищена от прямого попадания солнечных лучей, не должна размещаться вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен. Поверхность деталей мебели оберегать от попадания влаги, щелочей, ацетона, спирта и кислот, а также от механических повреждений. На поверхность мебели не следует ставить горячие предметы. При случайном попадании жидкости мебель немедленно протереть мягкой тканью. Удалять пыль с поверхности, облицованной специальными пленками, следует сухой мягкой тканью.
4. Зеркала и стекла рекомендуется чистить любыми средствами, предназначенными для этих целей.
5. В мебели, имеющей крепление болтами, винтами, шурупами, при ослаблении соединений, необходимо периодически подтягивать все крепёжные элементы.

При правильной эксплуатации изделия срок службы составляет 10 лет.

Внимание!

В случае обнаружения производственных дефектов обратитесь к продавцу с гарантийным талоном, заполненным по месту приобретения изделия. Гарантийный талон выписывается отдельным документом и заполняется продавцом на момент продажи изделия.

К сведению покупателя


Предприятие оставляет за собой право вносить изменения в конструктивные элементы мебели на основе внедрения передовых технологий, улучшающих качество выпускаемой продукции.



Россия
ООО "Мебельная фабрика "КОМПАСС"
г. Севастополь, пр. Генерала Острякова, 15А




ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ



Мебель бытовая "Изабель" Стол ИЗ-42

Габаритные размеры в мм,
1050x590x725
(длина; ширина; высота)

ГОСТ 19917-2014
ГОСТ 16371-2014



Ведомость деталей			
№	Ширина	Длина	Кол.
1	590	1050	1
2	484	670	1
3	200	967	1
4	50	698	2

Ведомость комплектующих			
№	Рис.	Наименование	Кол.
1		Шпилька минификса	10
2		Головка минификса	10
3		Заглушка минификса	10
4		Конфирмат 7x50	2
5		Заглушка конфирматная	2
6		Накладка для профиль-ножки	2
7		Ключ конфирматный	1

Рекомендованный порядок сборки изделия

1. Подготовьте детали к сборке. Вкрутите шпильки минификсов в детали 1, 2, 4 (Рис. 1). Затем вставьте головки минификс в детали 2, 3 (Рис. 2).
2. Установите накладки для профиль-ножек на детали 4. Установите деталь 2 между деталями 4 и зафиксируйте, повернув головки минификсов по часовой стрелке до упора (Рис. 3).
3. Установите деталь 3 на деталь 1 и зафиксируйте, повернув головки минификсов по часовой стрелке до упора. Соедините между собой полученные сборки и зафиксируйте, повернув головки минификс по часовой стрелке до упора (Рис. 4).
4. Установите заглушки минификсов и конфирматов.
5. Для крепления изделия ИЗ-42 к изделию ИЗ-41 досверлите до конца отверстия под конфирматы в детали 6 (ИЗ-41). Соедините между собой при помощи конфирматов 7x50 деталь 3 (ИЗ-42) с деталью 6 (ИЗ-41).

ИЗ-42




Рис.1




Рис.2




Рис.3




Рис.4




Рис.5

ИЗ-42

-3-